


## Esempio di evoluzione morfologica dell'intervento

### "Deflettori di corrente"

#### RIO BERTOLINI—INTERVENTO 3



Rio Bertolini—Situazione **successiva all'intervento di posizionamento del DEFLETTORE IN TRONCHI (21/08/2014)**. In giallo la sponda sinistra dell'alveo pre-intervento. In arancione la corrente deviata dall'intervento, con l'interessamento della piana inondabile.




Rio Bertolini—Situazione **dopo circa 6 mesi dal posizionamento del DEFLETTORE IN TRONCHI (25/02/2015)**. In giallo la sponda sinistra dell'alveo pre-intervento. In arancione la corrente deviata dall'intervento, con l'interessamento della piana inondabile.


LIFE RII—ENV/IT/000243



Regione Emilia-Romagna



Rio Bertolini—Situazione **dopo pochi mesi dal posizionamento del DEFLETTORE IN TRONCHI (10/11/2014)**. In giallo la sponda sinistra dell'alveo pre-intervento. In arancione la corrente deviata dall'intervento, con l'interessamento della piana inondabile.



Rio Bertolini—Situazione **dopo circa un anno dal posizionamento del DEFLETTORE IN TRONCHI (05/05/2015)**. In giallo la sponda sinistra dell'alveo pre-intervento. In arancione la corrente deviata dall'intervento, con l'interessamento della piana inondabile.