


CONFRONTO INTERVENTI – RIO ENZOLA – Intervento 1 - Allargamento di sezione




Sito di intervento Ante Operam (20/03/2013). In giallo continuo la sponda destra, in giallo tratteggiato la sponda sinistra pre intervento, in rosso la sponda sinistra arretrata



Unità morfologiche rilevate il 12/12/2014. In giallo continuo la sponda destra, in giallo tratteggiato la sponda sinistra pre intervento, in rosso la sponda sinistra arretrata

LIFE RII—ENV/IT/000243



Sito di intervento durante il rilievo del 18/08/2015. In giallo continuo la sponda destra, in giallo tratteggiato la sponda sinistra pre intervento, in rosso la sponda sinistra arretrata



Sito di intervento durante l'evento piovoso del 09/03/2016. In giallo continuo la sponda destra, in giallo tratteggiato la sponda sinistra pre intervento, in rosso la sponda sinistra arretrata