


CONFRONTO INTERVENTI – RIO ENZOLA – Intervento 8 - Allargamento di sezione




Sito di intervento Ante Operam (13/03/2013). In giallo continuo la sponda destra, in giallo tratteggiato la sponda sinistra pre intervento, in rosso la sponda sinistra arretrata.




Sito di intervento durante l'evento piovoso del 22/02/2015. In giallo continuo la sponda destra, in giallo tratteggiato la sponda sinistra pre intervento, in rosso la sponda sinistra arretrata.

LIFE RII—ENV/IT/000243



Sito di intervento durante l'evento piovoso del 19/02/2016. In giallo continuo la sponda destra, in giallo tratteggiato la sponda sinistra pre intervento, in rosso la sponda sinistra arretrata.



Unità morfologiche rilevate il 29/04/2016. In giallo continuo la sponda destra, in giallo tratteggiato la sponda sinistra pre intervento, in rosso la sponda sinistra arretrata..