



CONFRONTO INTERVENTI – RIO ENZOLA – **Intervento 11 -** **Allargamento di sezione**




Sito di intervento Ante Operam (13/03/2013) . In giallo continuo la sponda destra, in giallo tratteggiato la sponda sinistra pre intervento, in rosso la sponda sinistra arretrata.



Sito di intervento durante l'evento piovoso del 10/11/2014. In giallo continuo la sponda destra, in giallo tratteggiato la sponda sinistra pre intervento, in rosso la sponda sinistra arretrata.

LIFE RII—ENV/IT/000243



Unità morfologiche rilevate il 29/04/2016. In giallo continuo la sponda destra, in giallo tratteggiato la sponda sinistra pre intervento, in rosso la sponda sinistra arretrata.



Sito di intervento durante l'evento piovoso del 22/02/2015. In giallo continuo la sponda destra, in giallo tratteggiato la sponda sinistra pre intervento, in rosso la sponda sinistra arretrata.