

CONFRONTO INTERVENTI – RIO ENZOLA – **Intervento 2**



Sito di intervento Ante Operam (20/03/2013). In giallo continuo la sponda sinistra, in giallo tratteggiato la sponda destra pre intervento, in rosso la sponda destra arretrata



Unità morfologiche rilevate il 12/12/2014. In giallo continuo la sponda sinistra, in giallo tratteggiato la sponda destra pre intervento, in rosso la sponda destra arretrata

LIFE RII—ENV/IT/000243



Sito di intervento durante il rilievo del 22/02/2015. In giallo continuo la sponda sinistra, in giallo tratteggiato la sponda destra pre intervento, in rosso la sponda destra arretrata



Sito di intervento durante il rilievo del 18/08/2015. In giallo continuo la sponda sinistra, in giallo tratteggiato la sponda destra pre intervento, in rosso la sponda destra arretrata