


# CONFRONTO INTERVENTI – RIO ENZOLA – Intervento 6 - Allargamento di sezione





Sito di intervento Ante Operam. In giallo continuo la sponda sinistra, in giallo tratteggiato la sponda destra pre intervento, in rosso la sponda destra arretrata.



Sito di intervento durante il rilievo del 2015. In giallo continuo la sponda sinistra, in giallo tratteggiato la sponda destra pre intervento, in rosso la sponda destra arretrata.

LIFE RII—ENV/IT/000243



Unità morfologiche rilevate il 29/04/2016



Sito di intervento durante l'evento piovoso del 10/11/2014. In giallo continuo la sponda sinistra, in giallo tratteggiato la sponda destra pre intervento, in rosso la sponda destra arretrata.